




Х1.1 2РМ18КПНТГ1В1
(розетка на кабель)



1. Х1.1 - розетка 2РМ18КПНТГ1В1
2. При монтаже использовать термоусадочную трубку (термоусадочная трубка должна перекрываться с изоляцией проводод не менее чем на 5 мм)
3. Герметизировать разъем после пайки лакокрасочным покрытием (2 слоя)
4. При соединении Х1 с Х1.1 использовать герметизирующую смазку
5. Rmin - реле "минимум" (замыкание при нижнем пределе температуры)
6. Rmax - реле "максимум" (замыкание при верхнем пределе температуры)
7. Rcom - реле общей контакт
8. В зоне Ex для развязки Rmax, Rmin, Rcom использовать искробезопасные барьеры с соответствующей маркировкой

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Егоров С. В.			07.12.12
Проб				
Технир	Тараткин В. Н.			07.12.12
Начинпр				
Упр	Зюцкев Д. С.			07.12.12

ИНВ.Ц. 4113121.003-01 Э4

Схема электрическая
соединений
(кабель КИП-Б.4 - ДТ.3)

СИ ИГЛА

Лист	Масса	Меститод
4		
Листов		

ООО "НПФ "Технологии"